

Raymarine Sicherheitsrückruf



SPX5 SPORT DRIVE PILOT (mit Display E12206)
SPX5 SPORT DRIVE PILOT (ohne Display E12132)

BESCHREIBUNG CODE Auf Verkauf seit

SPX 5 Sport Drive Pilot E12206 6. Februar 2009

SPX 5 Sport Drive Pilot E12132 6. Februar 2009

Die Sicherheit der Kunden ist von größter Bedeutung für Raymarine.
Wir haben ein mögliches Problem mit den SPX5 Sport Drive Piloten identifiziert, die verkauft worden sind zwischen Februar und Juli 2009.

Als Folge der mechanischen Kupplung, kann der Antrieb fehlschlagen, wodurch die Steuerung des Schiff blockieren kann, mit einer möglichen Gefahr für die Sicherheit des Schiffes und der Crew.

Kunden werden angehalten die Piloten nicht mehr zu benützen und die Geräte an den Generalimporteur zurückzuschicken.

Der Wiederverkäufer / Händler wird um einen Ersatz besorgt sein.
Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten.

Keine anderen Produkte sind von dieser Rückrufaktion betroffen.

Alle Kunden, die Fragen zu diesen Produkten haben, wenden sich bitte an
Raymarine Kundendienst unter der **+44 2392 714700** oder besuchen Sie unsere Website
www.raymarine.com

Raymarine plc
17. Juli 2009